

**Aviz către navigatori nr.127/04.09.2018**  
privind modificările în semnalizarea plutitoare și costieră luminoasă

În vederea informării conducătorilor de nave și convoaie, vă aducem la cunoștință modificările efectuate în semnalizarea plutitoare și costieră luminoasă

**Bara Sulina**

1. Hm 99+70 GAe înlocuit cu GA în data de 30.08.2018

**Canal Sulina**

2. Mm 33+300 Gv înlocuit cu Gve în data de 30.08.2018

Prezentul aviz modifică următoarele avize:

- avizul nr.82/25.06.2018 poz.1
- avizul nr.70/04.06.2018 poz.1

Director General  
Dorian Dumitru

Inginer Șef  
Corneliu Carp

Șef Serviciu Hidrotehnic,  
Hidrologie, Comisia Dunării  
Mihai Popescu Teclu