

Aviz către navigatori nr. 14/09.02.2018
privind modificările în semnalizarea plutitoare și costieră luminoasă

În vederea informării conducătorilor de nave și convoaie, vă aducem la cunoștință modificările efectuate în semnalizarea plutitoare și costieră luminoasă

Braț Măcin

1. Km 4+600 lipsă gr din data de 08.02.2018
2. Km 41+900 re poziționat gr de la km 42+300 în data de 08.02.2018

Prezentul aviz modifică următoarele avize:

- avizul nr.49/28.03.2017 poz.10, 16

Director General
Dorian Dumitru

Inginer Șef
Corneliu Carp

Șef Serviciu Hidrotehnic,
Hidrologie, Comisia Dunării
Mihai Popescu Teclu